



Handläggare miljökontoret  
Anders Persson  
Miljöinspektör

anders.persson@sodertalje.se

ÖSTERTÄLJE BÅTKLUBB  
Dan Bergmans väg 7  
152 57 Södertälje

## Tillsyn enligt miljöbalken

**Anläggning:** ÖSTERTÄLJE BÅTKLUBB  
**Fastighetsbeteckning:** Östertälje 1:21, Södertälje kommun  
**Adress:** Dan Bergmans Väg 7

**Datum för inspektionen:** 2011-09-27  
**Närvarande vid inspektionen:** Anders Persson, Miljökontoret Södertälje  
Ingvar Bingman, Östertälje Båtklubb  
Owe Westin, Östertälje Båtklubb

### Anledning till inspektionen

Inspektionen utfördes som ett led i den löpande tillsynen av miljöfarliga verksamheter som Miljönämnden har ansvar för.

### Följande ska åtgärdas för att miljöbalkens krav ska anses uppfyllda:

1. Oljor och kemikalier som hanteras inne i servicegaraget ska förvaras invallade. Informera miljökontoret när detta har åtgärdats, dock **senast 2011-12-10**. Meddela miljökontoret när detta har åtgärdats.
2. Slipdamm, färgrester och färgspill ska i fortsättningen samlas upp på skyddspapper, skyddsplast eller presenning och hanteras som farligt avfall. Meddela miljökontoret när detta åtgärdats.

Kraven ställs i enlighet med 26 kap 9 § i Miljöbalken.

### Beskrivning och omfattning av verksamheten

#### Verksamhet:

Båtklubb med både motor- och segelbåtar. Sammantaget ungefär 120 båtar i dagsläget. Klubben har funnits på platsen sedan 80-talet. Innan båtklubben fanns där ett sågverk. Båtarna vinterförvaras på grusade ytor några meter ifrån vattnet.

#### Tillstånd/klassning prövningsplikt:

U-verksamhet

